



RESPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2023

PROCESSO DE COMPRA SIAD Nº 71/2023

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 0001

Ref. Pedido de esclarecimentos cadastrado no sistema em 06/12/2023.

1- Tipo do Servidor:

1.1 O Servidor ofertado deverá ser tipo Rack ou tipo Torre?

2- Processador:

2.1 O servidor deverá possuir 2 slots de processador? Se sim, informar a quantidade de processadores o TJM-MG deseja?

2.2 Qual a configuração do processador? Principais informações (Frequência do clock, Núcleo/Core, threads)

3- Memória RAM:

3.2 Qual a quantidade necessária de memória RAM que o TJM-MG realmente necessita na configuração?

3.3 Até quanto de expansão de memória o servidor deve comportar?

3.4 Qual o valor mínimo de clock da memória?

4- GPU:

4.1 Será necessário placa gráfica? Se sim, qual o modelo?

5- Armazenamento:

5.1 Quantas unidades de disco o TJM-MG necessita?

5.2 Qual a volumetria de cada unidade?

5.3 Qual tipo de interface?

6- Controladora RAID:

6.1 Controladora precisará de memória cache?

6.2 Quais níveis de RAID a controladora deve suportar?

7- Adaptador de Rede:

7.1 Quantas placas de rede o TJM-MG precisa?

7.2 Quantas portas de rede o TJM-MG precisa por placa?

7.3 Qual tipo de porta?

7.4 Precisar de algum transceiver?

8- Sistema Operacional:

8.1 O cliente precisa que o equipamento tenha algum sistema operacional pré-instalado?

8.2 Que tipo de aplicação o Servidor irá utilizar?

9- Instalação e Configuração:

9.1 Será necessário considerar a instalação do servidor?

9.2 Será necessário fazer a configuração do setup inicial do servidor?

10- Garantia e Suporte:

10.1 Qual tempo de garantia do servidor?

10.2 Qual SLA de suporte técnico?

11- Licenças:

11.1 O TJM-MG necessita de alguma licença adicional? Caso positivo favor informar qual licença e qual prazo de suporte necessita caso seja necessário. Informar se possível a descrição ou o PN da licença.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 0001

Senhor licitante,

Em atenção ao seu pedido de esclarecimentos, cumpre-nos informar que:

1.1. Rack 1U

2.1. Sim, Arquitetura x86 de 64 bits com 02 processadores físicos e 8 núcleos(cores) por processador ou superior.

2.2. Arquitetura x86 de 64 bits com 02 processadores físicos e 8 núcleos(cores) por processador ou superior.

3.2. 64GB (Mínimo) DDR4 RDIMM.

3.3. 128GB (Mínimo)

3.4. 2.666 MHz (Mínimo)

4.1. Não

5.1. Mínimo de 5 HDD de 2,5 polegadas

5.2. Mínimo de 600GB

5.3. SAS

6.1. Sim, DRAM de, pelo menos, 4GB.

6.2. No mínimo RAID 0, 1, 5.

7.1. Mínimo de 1.

7.2. No mínimo 3 Gigabit Ethernet e uma Controladora HBA FC conforme item L do TR.

7.3. 2(duas) para acesso a rede e 1(uma) para gerenciamento(Ex. iLO/iDRAC).

7.4. Sim, para a HBA FC(mínimo duas interfaces) que será conectada e apresentada ao Storage MSA1060.

8.1. Não

8.2. Veeam Backup and Recovery

9.1. Sim, conforme item P do TR.

9.2. Sim. (Será utilizada licença Windows Server do TJM), conforme item P do TR.

10.1. 60 meses.

10.2. "Next Business Day" onsite.

11.1. Não



Documento assinado eletronicamente por **MÔNICA FARIA CAMPOS GUIMARÃES**, **Pregoeiro**, em 07/12/2023, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.tjmmg.jus.br/servicos> informando o código verificador **0286043** e o código CRC **3172AE19**.

23.0.000000457-0

0286043v2

Rua Tomaz Gonzaga 686 - Bairro lourdes
CEP 30180-143 - Belo Horizonte - MG